

Informe de reducción de emisiones en vehículos Hyundai H1 de las empresas MANASA y Gildemeister al instalar el purificador EcoEvol F


➤ AHI-739 (Propietario: Automotores Gildemeister Perú SA)



Reducción de emisiones:

- Humo [opacidad]: 60.87%
- Monóxido de carbono (ppm): 6.21%

➤ AZI-894 (Propietario: Maquinaria Nacional SA)



Reducción de emisiones:

- Humo [opacidad]: 28.30%
- Monóxido de carbono (ppm): 2.81%

➤ ABN-850 (Propietario: Maquinaria Nacional SA)



Reducción de emisiones:

- Humo [opacidad]: 10.41%
- Monóxido de carbono (ppm): 1.35%

Comentarios:

- Los vehículos estuvieron operativos sin inconveniente alguno durante la prueba.

Anexos: Vouchers de mediciones de gases de escape


➤ **AHI-739**

Antes EcoEvol F	Después EcoEvol F	Antes EcoEvol F	Después EcoEvol F	Antes EcoEvol F	Después EcoEvol F
<p>Antes EcoEvol F</p> <p>FECHA: 18/11/2018</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Después EcoEvol F</p> <p>FECHA: 18/11/2018</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Antes EcoEvol F</p> <p>FECHA: 18/11/2018</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Después EcoEvol F</p> <p>FECHA: 18/11/2018</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Antes EcoEvol F</p> <p>FECHA: 18/11/2018</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Después EcoEvol F</p> <p>FECHA: 18/11/2018</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>



➤ **AZI-894**

Antes EcoEvol F	Después EcoEvol F	Antes EcoEvol F	Después EcoEvol F
<p>Antes EcoEvol F</p> <p>FECHA: 17/12/17</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Después EcoEvol F</p> <p>FECHA: 17/12/17</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Antes EcoEvol F</p> <p>FECHA: 17/12/17</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Después EcoEvol F</p> <p>FECHA: 17/12/17</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>



➤ **ABN-850**

Antes EcoEvol F	Antes EcoEvol F	Después EcoEvol F	Después EcoEvol F
<p>Antes EcoEvol F</p> <p>FECHA: 01/12/18</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Antes EcoEvol F</p> <p>FECHA: 01/12/18</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Después EcoEvol F</p> <p>FECHA: 01/12/18</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>	<p>Después EcoEvol F</p> <p>FECHA: 01/12/18</p> <p>LOG No. 1</p> <p>VEHICULO: HYUNDAI HI</p> <p>PROBLEMA: 2000 RPM</p>

